

Koupil jsem z druhé ruky Miniserver Loxone 1. Problém u něj byl čas a nastavení, které po odpojení nedrželo. Baterii jsem na desce nenašel, ale prý je na vině superkondenzátor. Takže objednávka na TME.

Č.	Zboží/Popis	Množství	Cena bez DPH CZK	% DPH	Celkem bez DPH CZK
1	KR-5R5V334-R Superkondenzátor;THT;330mF;5,5VDC;- 20+80%;Ø11,5x12,7mm;50Ω Výrobce: EATON ELECTRONICS; Originální symbol: KR-5R5V334-R; RoHS	1 KS	29,17/KS	21	29,17
2	Náklady na dopravu	1 KS	110,00/KS	21	110,00

Doručení. Někdy si myslím, že si z nás spotřebitelů dělají zásilkovny velikostí krabic sandu.



Přepájení.



Každopádně tip byl dobrý, protože deska přestala blbnout.